

REUNIÓN ZONA DE AMAÑA (Parroquia de Amaña 28/9/2011)

1. Aceras escasas. Guardería y Escuela de Armería
2. Rejilla de canalización en fuente frente al Parvulario de Amaña
3. Rebaje de pasos. Pasos de cebra mal ubicados.
4. Parques cubiertos infantiles
5. Pasos naturales al monte
6. Wenceslao Orbea. Espejo acceso salida al monte
7. Curva bajada salida variante
8. Ascensor Wenceslao Orbea. Privado-público
9. Acceso Torres Tiburzio Anitua, 21-22. Limpieza, manguero y limpieza túnel
10. Árboles de Bustindui-tarren, nº 10. Poda
11. Petanca en el frontón de Amaña
12. Alfa humos insoportables. Desde el bar Caserío hacía arriba. Ruidos a la noche
13. Paseo de Amaña sobre las vías del tren. Demasiado rugoso
14. Carlos Elguezua, nº 8. Accesos, contenedor. Jardín palmera, mosquitos.
15. Bustindui 10, Gatos
16. Cuesta de Amaña. Bajada de la Residencia. Canalización de aguas pluviales. Amaña 6-8. Cuesta Amaña.
17. Ziriaco Aguirre, nº 6.- Podar árbol
18. Puente de Torrekúa. Patina
19. Wenceslao Orbea, nºs 13-15
20. Wenceslao Orbea. Parque infantil
21. Wenceslao Orbea, nº 8. Limpieza rejillas de pino-hoja. Pluviales
22. Farola averiada en la plaza de Amaña donde se coloca el tablado
23. Wenceslao Orbea. Canalización del agua de la fuente
24. Acceso al Caserío Sosola. Foco debajo del puente
25. Rampa acera de Tiburzio Anitua
26. Luces apagadas en Amaña en la bajada en la salida de la variante
27. Trasera de Carlos Elguezua, nº 10 Muros más altos.
28. Entrada Iglesia de Amaña
29. Asfaltado desde Tiburzio Anitua, nº 31 hasta el cruce de Katillu
30. Cruce de Carlos Elguezua, Ziriaco Aguirre, Artegietta
31. Amaña, nº 14
32. Carlos Elguezua, nº 10
33. Accesos con rampa de las Torres de Amaña al Paseo
34. Paseo con el hormigón impreso. Demasiado rugoso
35. Wenceslao Orbea, nºs 13-17.
36. Accesos peatones. Parroquia