

REUNIÓN DE BARRIO DE URKI (Parroquia de Urki, 22/11/2012)

Solicitan que se eliminen las escaleras de una tienda en desuso en Polonia Etxeberria nº 14 porque invaden la acera.	Urbanismo	Se procedió a la retirada de dichas escaleras
Se quejan por la falta de estacionamiento en la zona Errekatxu-Sansaburu y preguntan por el comienzo de las obras de Errekatxu-Berri	Urbanismo	Las previsiones de Errekatxu no se van a realizar. Se ha disuelto la Junta de Compensación. El Ayuntamiento está estudiando la problemática de la zona y buscando soluciones.
Solicitan se analice la posibilidad de hacer una rampa de acceso para minusválidos al portal de Txaltxa Zelai nº 8	Urbanismo	Se ha analizado la posibilidad de hacer una rampa, pero es inviable. La pendiente resultante de la posible rampa (18%) supera con mucho la señalada en la normativa de accesibilidad (un máximo de 8%)
Solicitan la ampliación de la zona de la curva de Polonia Etxeberria, 24	Obras	Se ha analizado el tema y no se considera necesaria la ampliación de la acera
Se quejan de que durante el fin de semana hay poca presencia policial en Txaltxa Zelai y denuncian la presencia de perros sueltos en la zona.	Policía Municipal	Se aumenta la presencia de la Policía Municipal en la zona, con indicación expresa de que informen a los propietarios de perros de que deben llevarlos atados
Advierten de que los vehículos circulan muy rápido por el Vial Errekatxu-Arane. Solicitan que se estudie la posibilidad de poner bandas reductoras también a la altura de la fuente	Policía Municipal	Se va a colocar un paso sobreelevado en las escaleras que bajan de Sansaburu a Errekatxu
Quejas por las numerosas pintadas en el pueblo	Policía Municipal	La Policía Municipal sólo puede sancionar cuando es testigo de los hechos. Cuando se sorprende a los responsables, se les identifica y sanciona.
Se advierte de la presencia en la trasera de Polonia Etxeberria 20 al 26 de dos vehículos en presunto estado de abandono, un Vectra y un Sierra	Policía Municipal	Se retiraron ambos vehículos por abandono.

REUNIÓN DE BARRIO DE URKI (Parroquia de Urki, 22/11/2012)

Quejas por excrementos de perros en Txaltza Zelai, incluido el jardín.	Policía Municipal	La Policía Municipal tiene instrucciones expresas para sancionar a los propietarios que no recojan los excrementos
Solicitud de colocación en el estrechamiento de Ubitxa señal de prioridad a los vehículos.	Policía Municipal	Ya está colocada la señalización de prioridad.
Solicitud banda reductora en paso de peatones del final de la Calle Txaltxa Zelai.	Policía Municipal	En su día se hizo informe a Comisión de Tráfico y se desestimó por no considerar que fuera necesario al haber una banda reductora en el paso de cebra anterior, que se encuentra a una distancia aproximada de 25 metros.
Quejas por las dobles filas de Portalea y el supermercado DIA.	Policía Municipal	Se suele controlar en la medida de lo posible.
Denuncian que el paso de peatones de Armagin, frente al nº 2, es peligroso, solicitan que se analice la posibilidad de colocar reductor o paso de peatones elevado y señalización "zona 30".	Policía Municipal	En su día lo trato la Comisión de Tráfico y se desestimó porque al ser una zona en la que no se puede circular rápido, el ruido de un reductor de velocidad ocasionaría molestias por ruido a los vecinos
Denuncian que el paso de peatones al final de la calle Txaltxa Zelai es peligroso (poca visibilidad por contenedores) y proponen hacer paso de peatones elevado ó colocar reductores.	Policía Municipal	Se han retrasado los contenedores y si esto no resuelve el problema, se cambiará de ubicación.
Se quejan de que las arquetas que resbalan en Txaltxa Zelai no tienen colocada la cinta antideslizante	Servicios	Tras realizarse un estudio, en abril se procedió a la colocación de tiras antideslizantes en la esquina de Miguel de Aginaga con Txaltxa Zelai.
Se quejan de que el solar de Errekatsu nº 3 se encuentra en malas condiciones, solicitan su limpieza, así como la del parque frente al Montecasino, necesita una limpieza.	Servicios	Este solar ha sido desbrozado y limpiado por la Brigada, por ejecución subsidiaria al no haberse hecho cargo el propietario de dicha limpieza.

REUNIÓN DE BARRIO DE URKI (Parroquia de Urki, 22/11/2012)

Solicitan que los contenedores junto al Bar nuevo, los que tienen pedal, se coloquen al principio ya que hay menos cuesta.	Servicios	Se traslada la petición a la Mancomunidad, que traslada los contenedores.
Advierten de que el alcantarillado frente a los jubilados de Urki se levanta los días de mucha lluvia ó cuando caen trombas de agua.	Servicios	Se traslada la queja a Gipuzkoako Urak, que ya ha realizado las acciones correctoras necesarias.
Se quejan de que Ur Zerbitzuak no limpió cuando se produjo la fuga de fecales frente a la parroquia de Urki.	Servicios	En visita de inspección realizada junto al técnico de Gipuzkoako Urak, no se observa ningún resto de intervención realizada. Gipuzkoako Urak informa que tuvieron hace más de un año una fuga de agua potable y que lo repararon y limpiaron. No hay constancia de que haya habido una fuga de fecales en la zona.
Denuncian que la acera de la curva de Errekatxu tiene mucho verdín, solicitan que se limpie más a menudo.	Servicios	Se contrata a una empresa externa que da un tratamiento antideslizante.
Se quejan del paso de peatones del Kiosko de Urki porque cuando llueve se forma charco y el agua entra a los portales nº 13 y 15.	Servicios	Una vez finalice la obra del ascensor que sube de Urki a Polonia Etxeberria, se realizarán las tareas oportunas para solucionar este problema.
Solicitan la limpieza de las escaleras de acceso desde Ubitxa a Urki, hay zarzas.	Servicios	Las labores de desbroce se realizan una vez al año con personal de fomento de empleo que siguiendo un calendario de actuación, desbrozo el talud en diciembre del 2012 y ha vuelto a hacerlo recientemente
Se solicita la colocación de contenedores de cartón y vidrio en Errekatxu	Servicios	Tras la reunión de barrio se cambio ubicación de los contenedores en Errekatxu, y se colocaron contenedores de plástico, papel y envases
Se quejan de que en Txaltxa Zelai, en la acera trasera del Juzgado y parte superior del parque, hay baldosas en mal estado, rotas y sueltas, así como también de que los bancos están en mal estado y que necesitan reparaciones. Se advierte también de que l	Servicios	Los bancos y las baldosas se repararon para principios de febrero, posteriormente se procedió, además al pintado de dichos bancos. Se dio aviso a Mancomunidad para que incidiera en este punto a la hora de hacer la limpieza.

REUNIÓN DE BARRIO DE URKI (Parroquia de Urki, 22/11/2012)

Se denuncia la presencia de roedores en varios puntos de la calle Errekatxu.	Servicios	Se da aviso al responsable de desratización para que realice las actuaciones que considere oportunas.
Quejas por la poca eficacia del servicio de limpieza viaria en la zona de Errekatxu y José Antonio Iturrioz, Txaltxa Zelai.	Servicios	Mancomunidad, tras dar el correspondiente aviso, nos comunica que dichas zonas se barren con la siguiente frecuencia: - Errekatxu se limpia 6 días de 7 - Txaltxa Zelai 7 de 7 - Jose Antonio Iturrioz 6 días de 7.
Avisan de que el cuadro de alumbrado en José Antonio Iturrioz tiene la puerta rota.	Servicios	El cuadro de alumbrado estaba en perfectas condiciones. El cuadro de alumbrado que realmente estaba roto era el del frontón de Sansaburu y se reparó
Se quejan de la ubicación del mercadillo (Txikito de Eibar) Solicitan que sea trasladado a Txaltxa Zelai.	Servicios	El mercadillo de la zona centro se celebra en el Parking de Errebal desde marzo de 2013.
Se advierte de que no funcionan dos farolas de la parte trasera de José Antonio Iturrioz.	Servicios	Las farolas se repararon en diciembre de 2012.
Solicitan la retirada de una farola en desuso en la trasera de Txaltxa Zelai nº8.	Servicios	El 12 de febrero se procedió a la retirada de dicha farola.
Denuncian las malas condiciones en las que se encuentra el jardín de Txaltxa Zelai	Servicios	Una vez retirada la plataforma que estaba instalada en dicho jardín para la renovación de la fachada del edificio colindante se procedió al adecentamiento del mismo.